

Regione Siciliana



Città di Castelvetro

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 -
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - LAVORI DI MANUTENZIONE
ARREDO URBANO NEL TERRITORIO DI CASTELVETRANO - SELINUNTE -
TRISCINA**

PROGETTO ESECUTIVO

visti

TAVOLA UNICA – tavola grafica – Triscina di Selinunte

DATA 30.03.2022

Il Progettista

Arch. Vincenzo Barresi

Validato ex art. 26 del D.lgs.
50/2016

Il R.U.P.
Arch. Vincenzo Barresi

COMUNE DI CASTELVETRANO

MANUTENZIONE ARREDO URBANO

TRISCINA

TAVOLA GRAFICA



SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE

TRISCINA
STRADA PROVINCIALE 81



Zona intervento

Totem Informazioni turistiche



Totem Informazioni turistiche

Rif. voce computo AP15


SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE

TRISCINA
VIA N. 6



Zona intervento

Pensilina attesa autobus




Dismissione

Rif. voce AP16 Computo

SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE

TRISCINA
VIA DEL MEDITERRANEO




Zona intervento

A



B



Altalena in legno

Rif. voce computo AP7

Tavolo in legno con panche


Rif. voce computo AP7

C



SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE

TRISCINA
VIA DEL MEDITERRANEO




Zona intervento


Tipologia panchine:

seduta e schienale n. 10 doghe in legno struttura in metallo


A Riparazione e Verniciatura (voce APN1 Computo)




B Riparazione e Verniciatura (voce APN1 Computo)



C Riparazione e Verniciatura (voce APN1 Computo)



D Dismissione (voce AP15 Computo)



TRISCINA
VIA DEL MEDITERRANEO

E Verniciatura (voce APN2 Computo)




F



G Verniciatura (voce APN2 Computo)




H Riparazione e Verniciatura (voce APN1 Computo)



SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE

TRISCINA
VIA DEL MEDITERRANEO



Zona intervento

Dismissione (voce AP15 Computo)




Verniciatura (voce APN7 Computo)



SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE

TRISCINA VIA DEL MEDITERRANEO




Zona intervento


Tipologia panchine:

seduta e schienale in metallo struttura in pietra


A




B



C




D



TRISCINA
VIA DEL MEDITERRANEO

E




F



G




H



SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE



TRISCINA
VIA DEL MEDITERRANEO



Zona intervento


Tipologia cestini:

contenitore in metallo struttura in pietra






SCHEDA CON INDICAZIONE DELL'INTERVENTO DA ESEGUIRE

TRISCINA
VIA DEL MEDITERRANEO



Zona intervento

Ringhiere in metallo



Ringhiere

Rif. voce AP6 computo

